
3 PH, 440 V, 50 Hz SUPPLY
R
Y
B
C1
Stator
Contactor
A
B
C
D
E
F
M
3 Ph
MA1
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5
MA2
C 41

motor



Governing formulae : FCMA ROTOR STARTER & SLIP REGULATOR

a) Starting Mode